


Gorzów Wlkp., dnia 20.05.2024 r.

AD.253.1.2024



Zarząd Powiatu Gorzowskiego
w miejscu

W dniu 29 kwietnia 2024 r. auto służbowe należące do Starostwa Powiatowego marki Toyota Corolla o nr rej. FG 5927A uległo kolizji. Sprawcą kolizji był inny uczestnik ruchu drogowego, który przyznał się do winy.

Uszkodzenia samochodu służbowego były na tyle poważne, iż został zatrzymany jego dowód rejestracyjny przez policję. Natomiast sam samochód został odholowany na parking przy ul. Małyszyńskiej w Gorzowie Wlkp., a następnie przetransportowany do salonu Toyoty Stolarz Sp. z o.o., gdzie odbyła się jego wycena. Wykonana wycena, przygotowana przez Pana Jakuba Forstno na zlecenie TUIR „WARTA” A S.A., wykazała, iż koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość. W takich przypadkach TUIR „WARTA” A S.A. nie zwraca kosztów naprawy pojazdu, tylko rozlicza szkodę jako całkowitą.

Obecnie pośrednik ubezpieczeniowy przedstawił dwie opcje:

- I opcja – sprzedaż pojazdu – wypłata kwoty 23 100 zł,
- II opcja – pozostawienie pojazdu i naprawa bądź sprzedaż we własnym zakresie – wypłata kwoty 16 800 zł.

Nadmienić należy, iż w obecnej sytuacji nie posiadamy w budżecie środków finansowych, które mogłyby pokryć koszty zakupu nowego samochodu.

Wobec powyższego rekomenduję pozostawienie pojazdu oraz jego naprawę ze środków otrzymanych z firmy ubezpieczeniowej.

Załącznik do niniejszego pisma stanowi wyceną szkody całkowitej oraz kosztorys naprawy pojazdu przesłany przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

KIEROWNIK
w Biurze Administracji

Izabela Wiśniewska

TUIR "WARTA" S.A.
SKRYT. POCZT. NR 1020
00-950 WARSZAWA 1
www.hdi-asekuracja.pl

DAWID CIESIELSKI
UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Numer szkody: H202404300322-01
Szkoda z dnia: 2024-04-26
Szkoda dotyczy pojazdu - marka TOYOTA, model COROLLA, nr rej. FG5927A

Szanowny Panie,

przesyłamy Panu rozliczenie szkody.

Koszt naprawy Pana pojazdu przekracza jego wartość w dniu szkody. W takich przypadkach, zgodnie z prawem, ubezpieczyciel nie zwraca kosztów naprawy pojazdu, tylko rozlicza szkodę, jako całkowitą.

Koszt naprawy pojazdu to 30 766,13 PLN.
Wartość pojazdu przed szkodą to 23 200 PLN.
Wartość pojazdu uszkodzonego to 6 400 PLN.
Odszkodowanie: 16 800 PLN.

Odszkodowanie wyliczyliśmy jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a wartością pojazdu uszkodzonego.


Z wyrazami szacunku

Grzegorz Syroka

**Specjalista
Grzegorz Syroka**

Załączono : Kosztorys

Załączono : OświadczenieVat.pdf



WYCENA SZKODY CAŁKOWITEJ
H202404300322 z dnia 26.04.2024r.

Marka	TOYOTA
Model	Corolla 1.6 MR`10 E5
Nr rejestracyjny	FG5927A
Rodzaj szkody	OC

Wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym wg stanu na dzień szkody (Wr) (brutto) 23 200 PLN

Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wg stanu na dzień ustalania wysokości szkody (Wpu) (brutto) 6 400 PLN

Wysokość szkody w pojeździe (Wr – Wpu) (brutto)	16 800 PLN
--	-------------------

Prosimy pamiętać

- Szkoda została uznana za całkowitą, ponieważ koszt naprawy pojazdu jest wyższy od wartości pojazdu przed szkodą.
- Podana powyżej wysokość szkody nie stanowi uznania odpowiedzialności i nie jest oświadczeniem o przyznaniu odszkodowania.
- Odszkodowanie wypłacane jest po ustaleniu odpowiedzialności za zgłoszoną szkodę w całości lub części.
- Brak możliwości uznania kosztów naprawy pojazdu jako wysokości szkody nie oznacza, że z technicznego punktu widzenia pojazd uległ uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym jego dalszą eksploatację.

Dziękujemy za zaufanie

+48 502 308 308**, www.warta.pl

warta.

**koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

Wykonawca wyceny : JAKUB FORSTNER

Nr polisy:

z dnia: 2023/08/17

Dotyczy szkody komunikacyjnej: H202404300322-01

z dnia: 2024/04/26

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2024
Marka: TOYOTA		Rok produkcji: 2012
Model: Corolla 1.6 MR'10 E5		
Wersja: Premium		Nr rejestracyjny: FG5927A
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy		VIN: AHTLH56EX03069611

Nr INFO-EKSPERT	037-02105
Data pierwszej rejestracji	2012/04/26
Data ważności badania technicznego	2025/04/22
Miejsce oględzin	66-400
Wskazanie drogomierza	298285 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/04/26-24/04/26)	144 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	E15
Dop. masa całkow.	1760 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 97kW (132KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.01-2012.10)			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Czujniki parkowania - tył	18	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	19	Radioodtwarzacz CD + MP3
4	Głośniki 6 szt.	20	Sterowanie systemem audio w kierownicy
5	Immobilizer	21	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
6	Kierownica pokryta skórą	22	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
7	Klimatyzacja automatyczna	23	System wspomagania nagłego hamowania
8	Kolumna kierownicy regulowana	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy	25	Szyby tylne regulowane elektrycznie
10	Kurtyny powietrzne boczne	26	Światła p/mgielne przednie
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	27	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	28	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	29	Zderzaki w kolorze nadwozia
14	Podłokietnik siedzeń tylnych	30	Złącze "AUX"
15	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Złącze "USB"
16	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Fotele przednie podgrzewane		

- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Podłokietniki foteli przednich
- Podłokietnik fotela pasażera
- Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- Siedzenia tylne dzielone
- Siedzenia tylne składane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Autoalarm	218
2	+Hak holowniczy	210
3	+Lakier metalizowany	371
4	+Lusterka zewnętrzne składane elektr.	39

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*KORMORAN 205/55 R16 94H SNOW TL	7,0	24
Przednie prawe:	*KORMORAN 205/55 R16 94H SNOW TL	7,0	24
Tylne lewe:	*FIRESTONE 205/55 R16 91T WINTERHAWK 4 TL	7,0	24
Tylne prawe:	*FIRESTONE 205/55 R16 91T WINTERHAWK 4 TL	7,0	24

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (143 mies.)	30 850 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	838 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 134 PLN
---------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 7 087 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 186 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 112 285 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -22,46%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	327 PLN
----------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 1 590 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
USZKODZENIA BEZ ZWIĄZKU	-6,5	-1 590
1. ZDERZAK PRZEDNI - POŁAMANY W CZ. DOLNEJ LEWEJ.		
2. DRZWI TYŁ PRAWY - DROBNE WGNIECENIE Z ZARYSOWANIEM.		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 26 kwietnia 2024 roku wynosi:

23200 PLN

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 4338,21 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym przyjęta na podstawie oferty z systemu aukcyjnego wynosi:

6400 PLN

(słownie: sześć tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 1196,75 PLN

Przy ustalaniu wartości pojazdu w stanie uszkodzonym uwzględniono uszkodzenia następujących elementów: FOLIA DRZWI TYL P, ZATRZASK MOCOWANIA P, ZDERZAK T, ZAMOC GOR P ZDERZ TY, ZAMOC P ZDE TYL SRO, ZAMOC P P ZDERZAKA T, CZESC T WNEKI KOŁA P, UCHWYT ZDERZAKA T S, KLIPS MOCOWANIA, SRUBA, POMOC PARKOWA ZESTAW, BLACHA TYŁU, POKRYWA KOM BAGAZN, NAZWA PRODUCENTA, EMBLEMAT PRODUCE TYL, NAPIS MODELL, ZEST KLEJU SZYBY T, LISTWA OZD SZYBY T, ZEST MOC SZYBY TYLN, EL DYSTANSOWY, LISTWA OZD D SZYBY T, LAMPY TYL ZE W P, LAMPY TYL WE W P, BŁOTNIK T P, FART P/BŁOTNY TYL P, PRZEWOD ODPOWIET P, NADKOLE T P, BLA ŁĄCZĄCA TYL P, KONCOW PODLUZ P, TLUMIK T. Elementy wymagające lakierowania: ZDERZAK T, BLACHA TYŁU, POKRYWA KOM BAGAZN, BŁOTNIK T P, BLA ŁĄCZĄCA TYL P, KONCOW PODLUZ P, DRZWI T P RAMKA DOL.

Powyższa specyfikacja może zawierać również części i materiały nie uszkodzone, których zastosowanie wynika z technologii naprawy sugerowanej przez producenta pojazdu.

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Korekty zastosowane przez wyceniającego wynikają z Instrukcji Stowarzyszenia Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego 1/2016 z dnia 17.05.2016 r. wraz z uaktualnieniami i aneksami do niniejszej Instrukcji.

Powołana Instrukcja jest ogólnie akceptowanym na polskim rynku źródłem wiedzy o metodologii ustalania wartości pojazdów.

Zasady stosowania korekt są uregulowane wymienioną powyżej Instrukcją, a wartości procentowe korekt wprowadzane są na podstawie ustaleń, wiedzy i doświadczenia rzeczoznawcy sporządzającego wycenę.

Jakub Forstner

TUIR "WARTA" S.A.

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR 4300322-01

14.05.2024

SYGNATURA H202404300322-01 RODZ. SZK OC

MARKA	TOYOTA	COROLLA	MODEL PODSTAWOWY
NUMER VIN	AHTLH56EX03069611	NR REJ. FG5927A	KOD TYPU 70 AE 01
WERSJA	OD 12.2011	UKŁ KLIMAT AUTOMAT	OGRZEWANIE PTC
WYPOSAŻENIE	CENTRALNE ZAMYKANIE	PODN SZYBY KIE IMPUL	LUSTERKO Z LAKIEROW
	LUSTERKO Z EL/OGRZEW	GŁOŚNIK 6-KROTNY	REFLEKTORY P-MGIELNE
	DŹWIG PRZEŁ KNAUF SK	KLAMKI LAKIEROWANE	KOŁO KIEROWN SKÓRA
	OBSŁ RADIO W KIEROWN	INSTALACJA ALARMOWA	WSKAŹNIKI OPTITRON
	SYSTEM PARK-PILOT	1598 CCM 97 KW	6-ST SKRZYŃNIA BIEGOW
	OPONA 205/55 R16..V	KOŁA 6,5 J X 16	KOŁO AWARYJNE
	AIRBAG KOLAN	AIRBAG BOCZNY	KRAJ PROD PŁD AFRYKA
	FART P/BLOTNY		

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA =150.00 PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ	JC	OPER. CENA
BRAK NR PRACA DOD WIERCENIE DLA CZUJN PARKOWANIA	2	30.00
BRAK NR CZUJNIK WSPOMAG PARKOW PRZ ZEWN L WYB/WBU	2	30.00
BRAK NR CZUJNIK WSPOMAG PARKOW PRZ ZEWN P WYB/WBU	2	30.00
BRAK NR CZUJNIK WSPOMAG PARKOW PRZ ŚRO L WYB/WBU	2	30.00
BRAK NR CZUJNIK WSPOMAG PARKOW PRZ ŚRO P WYB/WBU	2	30.00
BRAK NR CZUJNIKI WSPOM PARKOW PRZ WYB/WBU PR DOD	1	15.00
B010 ZDERZAK PRZ WYB/WBUD	5	75.00
670311A WYKŁADZINA DRZWI TYL WYB/WBUD	1	15.00
670311) WYKŁADZINA DRZWI T P WYBUD/WBUD	1	15.00
672201 KŁAMKA ZEWN DRZWI T P WYBUD/WBUD	2	30.00
671021) SZYBA DRZWI T P WYB/WBUD (WYKŁADZ WYBUDO	1	15.00
BRAK NR WZMOCN OKNA T P WYB/WBUD	1	15.00
751381 LISTWA WNEKI DRZWI T P WYBUD/WBUD	2	30.00
B310) BŁOTNIK TYL P WYMIENIĆ	60	900.00
OBEJMUJE: LAMPA TYL, POKRYCIE BAGAŻNIKA I WSZYSTKIE WYKŁADZINY W OBSZARZE NAPRAWY WYB/WBUD		
NIE OBEJMUJE WYB/WBUD KANAPY, SZYBY BOCZ TYL P I ZDERZAKA		
B290 PAS TYŁU WYMIENIĆ	37	555.00
(ZDERZAK WYBUDOWANY)		
OBEJMUJE: LAMPY TYL, POKRYCIE PODŁOGI BAGAŻNIKA I NIEZBĘDNE WYKŁADZINY		
B360 W OBSZARZE NAPRAWY WYB/WBUD	9	135.00
POKRYWA BAGAŻNIKA WYMIENIĆ		
OBEJMUJE: POKRYWA BAGAŻNIKA, WYKŁADZINA POKRYWY, TABLICA REJESTRACYJNA, ZAMEK		
POKRYWY BAGAŻNIKA I NIEZBĘDNY		
OSPRZĘT WYB/WBUD		
G020 OKNO ŚCIANY T WYB/WBUD	28	420.00
BRAK NR CZUJNIK T L ZEWN WSPOMAG PARKOW WYB/WBUD	2	30.00
BRAK NR CZUJNIK T P ZEWN WSPOMAG PARKOW WYB/WBUD	2	30.00
BRAK NR SENSOR T S L WSPOMAGANIA PARKOWANIA	2	30.00

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 2

Jakub Forstner

TUIR "WARTA" S.A.

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR 4300322-01

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE

KOD CZ

14.05.2024

CENA =150.00 PLN/RBG

JC

OPER.
CENA

BRAK NR

BRAK NR

B420

B450)

B450)

B450)

M240

BRAK NR

0243

2695

9852

3952

4002

8827

2711

2931

3482

3952

4002

SENSOR T S P WSPOMAGANIA PARKOWANIA

CZUJNIKI WSPOM PARKOW TYL WYB/WBU PR DOD

ZDERZAK TYL WYMIENIĆ

OBEJMUJE: ZDERZAK I NIEZBĘDNY

OSPRZĘT WYB/WBUD

NIE OBEJMUJE WYB/WBUD CZUJNIKÓW PARKOW

PODUSZKA SIEDZENIA T WYB/WBUD

OPARCIE SIEDZ T L WYB/WBUD

OPARCIE SIEDZ T P WYB/WBUD

TLUMIK T WYB/WBUD

OSŁONA PRZ SILNIKA WYB/WBUD

DOZER/STAN DO PROS WBUD/WYBUD

TYŁ FORMOWANIE

PAMIĘĆ BŁĘD PO NAPRA ODCZYTAĆ

BLA ŁĄCZĄCA TYL P NAPRAWA

KONCOW PODLUZ P NAPRAWA

TLUMIK T NAPRAWA

BLACHA TYŁU KONS. PROFILI ZAMK

POKRYWA KOM BAGAZN KONS. PROFILI ZAMK

BŁOTNIK T P KONS. PROFILI ZAMK

BLA ŁĄCZĄCA TYL P KONS. PROFILI ZAMK

KONCOW PODLUZ P KONS. PROFILI ZAMK

2

1

5

1

1

1

2

2

8*

10*

5*

5*

5*

10*

3*

3*

3*

3*

3*

30.00

15.00

75.00

15.00

15.00

15.00

30.00

30.00

120.00

150.00

75.00

75.00

75.00

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

PAINT PRICES AS AT

: 08.03.2024

KOD CZĘŚCI

OPERACJA

- 2-WARSTW-METALLIC

2711

2931

3482

2581

2054

3952

4002

BLACHA TYŁU

POKRYWA KOM BAGAZN

BŁOTNIK T P

ZDERZAK T

DRZWI T P RAMKA DOL

BLA ŁĄCZĄCA TYL P

KONCOW PODLUZ P

LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1

LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1

LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1

LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R

LAK. WIERZCHNIE ST 2

LAK. WIERZCHNIE ST 2

LAK. WIERZCHNIE ST 2

JC

17

18

28

15

7

4

4

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI

OKREŚLENIE

2711

2931

3482

2581

2054

3952

4002

BLACHA TYŁU

POKRYWA KOM BAGAZN

BŁOTNIK T P

ZDERZAK T

DRZWI T P RAMKA DOL

BLA ŁĄCZĄCA TYL P

KONCOW PODLUZ P

LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1

LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1

LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1

LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R

LAK. WIERZCHNIE ST 2

LAK. WIERZCHNIE ST 2

LAK. WIERZCHNIE ST 2

KOSZT.MAT.

291.82

850.04

600.81

1025.87

253.34

15.35

30.71

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 3

3.224.2 W

12027 JAKUB FORSTNER

System INFO-EKSPERT /SRTSiRD

Strona 6

Jakub Forstner

TUIR "WARTA" S.A.

KALKULACJA NAPRAWY NR 4300322-01 14.05.2024
LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK 150.00 PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	93	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO	5	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	121	1815.00
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ		1742.67
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		1025.87
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE		299.40
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL		185.20
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO		66.20

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.05.2024 / 05

KOD CZĘŚCI	ZAMIANNE	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
2014		FOLIA DRZWI TYL P	67841 12360	115.35
2030	8 P	ZATRZASK MOCOWANIA P	90467 09206	43.97
2581		ZDERZAK T	52159 12941	1954.12
2618		ZAMOC GOR P ZDERZ TY	52562 12120	252.99
2620		ZAMOC P ZDE TYL SRO	52157 12160	110.71
2622		ZAMOC P P ZDERZAKA T	52155 12320	231.35
2624		CZESC T WNEKI KOLA P	52591 12200	398.27
2640		UCHWYT ZDERZAKA T S	52171 02080	317.91
2653	2 P	KLIPS MOCOWANIA	90467 06121	36.20
2654	2 P	SRUBA	90109 06375	9.26
2655	8 P	KLIPS MOCOWANIA	52161 02030	60.86
2677		POMOC PARKOWA ZESTAW	PZ464 00425B0	1354.83
2711		BLACHA TYŁU	58307 12A40	1502.85
2931		POKRYWA KOM BAGAZN	64401 02700	2595.08
3013		NAZWA PRODUCENTA	75446 52040	136.84
3015		EMBLEMAT PRODUCE TYL	90975 02071	178.04
3017		NAPIS MODELL	75442 12A01	141.25
3160		ZEST KLEJU SZYBY T	PZ49I 00C1131	136.04
3161		LISTWA OZD SZYBY T	75571 12A10	311.92
3163		ZEST MOC SZYBY TYLN	PATRZ CZ. POJEDYN.	
3164		EL DYSTANSOWY	56115 30120	13.56
3165		EL DYSTANSOWY	56116 22050	13.56
3169		LISTWA OZD D SZYBY T	64813 12180	44.02
3282		LAMPY TYL ZE W P	81551 02560	678.51
3284		LAMPY TYL WE W P	81581 02310	377.67
3482		BŁOTNIK T P	61601 12A40	4008.18
3684		FART P/BŁOTNY TYL P	76625 12580	259.12
3786		PRZEWOD ODPOWIET P	62940 02090	446.88
4202		NADKOLE T P	65637 12030	211.66
4921	4 P	KLIPS MOCOWANIA	90467 08186C0	21.99
4987	2 P	KLIPS MOCOWANIA	+90467 08186C0	10.99
5008	4	ZATRZASK MOCOWANIA P	+90467 06020C0	29.72

Jakub Forstner

TUIR "WARTA" S.A.

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR 4300322-01

14.05.2024

K A L K U L A C J A K O Ń C O W A	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 222 JC X 150.00 PLN/RBG 3 330.00		
RAZEM ROBOCIZNA		3 330.00
KOSZTY DODATKOWE		
KONS. PROFILI ZAMKN		
TOTAL 15 JC X 150.00 PLN/RBG 225.00		
RAZEM KOSZTY DODATKOWE		225.00
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY 1 815.00		
KOSZTY MATERIAŁU 3 319.34		
RAZEM LAKIEROWANIE		5 134.34
CZĘŚCI ZAMIENNE 16 003.70		
NORMALIA (2.0%) 320.07		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		16 323.77
KOSZTY NAPRAWY BEZ VAT		25 013.11
VAT 23.00 %		5 753.02
KOSZTY NAPRAWY Z VAT		30 766.13

OBJAŚNIENIA:

CENA -7.00 % (CZĘŚCI ZAMIENNE)

+ = OKREŚLENIE NR KOLORU

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 32132200

Jakub Forstner
TUIR "WARTA" S.A.

STRONA KONTROLNA NR 4300322-01 14.05.2024

SYGNATURA H202404300322-01 RODZ. SZK OC

MARKA TOYOTA COROLLA MODEL PODSTAWOWY
NUMER VIN AHTLH56EX03069611 NR REJ. FG5927A KOD TYPU 70 AE 01

NR UŻYTK/RZECZOZNAWCY : 321322 32132200 CLASSDIRECT REL 23.03
WERSJA NUMER 50.2303.01

DATA WYLICZENIA : 14.05.2024

KODY WESRSJI WYPOSAŻENIA
- WERSJA Z NR NADWOZIA : C3 F2 F5 G1 G2 G8 G9 H6 I2 K4 K6 K7 K9 L5 L6 N5
P5 R2 S2 T9 V3 V5 W9 X3 Y4
- WERSJA WYPOSAŻENIA : C3 F2 F5 G1 G2 G8 G9 H6 I2 K4 K6 K7 K9 L5 L6 M7
N5 P5 R2 S2 T9 V3 V5 W9 X3 Y4
- DODANE WERSJE WYPOSAŻ. : M7 SYSTEM PARK-PILOT

CZĘŚCI ZAMIENNE/LAKIEROWANIE
- RODZ.OPER/NR KODU/INFO : E 2674 EL / E 2722 EL / N 1820 LO / N 1868 LO
N 1926 LO / N 2012 LO / N 4992 LO / N 8827 LO
E 3482 ---> E 3163 Z / E 3482 ---> N 3151 Z
E 3482 ---> N 3151 LO / N 3151 ---> E 3161 Z
N 3151 ---> E 3169 Z

STAWKI GODZINOWE
- BAZA CZASOWA : 10 JC=1 RBG
- MECH-BLACH. : 150.00 PLN/RBG
- LAKIEROWANIE - AZT : 150.00 PLN/RBG

KODY WARUNKOWE RF
- KODY AKTYWNE : 02 23.00 / 22 7.00 / 28 2.00
51 100.00

CZĘŚCI ZAM.
- DATA CEN CZĘŚCI ZAM. : 01.05.2024
- DATA CEN CZĘŚCI MASTERA: 01.05.2024

LAKIEROWANIE
PAINT PRICE DATE : 08.03.2024
- RODZ OPER./KOD CZĘŚCI : LE 2711 / LE 2931 / LE 3482 / LE12581
L 2054 / L 3952 / L 4002

IŁOŚĆ POZYCJI
- UJĘTYCH : 51
- MUTACJI :

PODSUMOWANIE KALKULACJI
ROBOC: 3 330.00 DODAT: 225.00 LAK : 5 134.34 CZĘŚ: 16 323.77
NAPR: 25 013.11 VAT : 5 753.02 NAPR: 30 766.13

DANE SZCZEGÓŁOWE :
E 2581 E 2931 HE 2931 3 E 3482 HE 3482 3

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

Jakub Forstner

TUIR "WARTA" S.A.

STRONA KONTROLNA				NR 4300322-01	14.05.2024	
E 3282	E 3284	E 4202	E 2711	HE 2711	3	
E 2624	E 2640	E 2722	E 3786	E 2618		
E 2622	E 2620	E 3013	E 3017	E 3015		
E 4921	E 3160	E 3164	E 3165	E 2653		
E 2654	E 2655	E 2674	E 2677	L 2054		
N 1926	N 1868	E 2014	N 2012	N 1820		
E 2030	N 8827	I 8827	N 4992	E 5008		
I 4002	L 4002	HE 4002	I 3952	L 3952		
HE 3952	E 4987	E 3684	N 9852	N 2695	10	
N 0243						

USZKODZENIA BEZ ZWIĄZKU:

1. ZDERZAK PRZEDNI - POŁAMANY W CZ. DOLNEJ LEWEJ.
2. DRZWI TYL PRAWE - DROBNE WGNIECENIE Z ZARYSOWANIEM.

W przypadku trudności z nabyciem:

- części oryginalnych w cenach podanych w niniejszym kosztorysie,
prosimy o kontakt z TUIR Warta S.A. - mail: czesci@warta.pl
lub pod nr telefonu: +48 22 272 00 08